

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ MODUS




ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Изображение	Наименование/описание
PA01		<p>Профиль - стойка</p> <p>Алюминиевый профиль для изготовления каркаса стеллажной системы.</p> <p>Возможная длина: 5,5м/ 6,1м</p> <p>Выдерживает статическую нагрузку до 200 кг на погонный метр.</p>
PP01		<p>Крепление пол-потолок</p> <p>Применяется в качестве регулируемой опоры для несущего профиля стеллажной системы. Крепится к полу и потолку с помощью саморезов (саморезы и дюбеля в комплект не входят, покупаются отдельно).</p> <p>Высота опоры (min, max): 66/86 мм.</p> <p>Допуск на одну опору = высота стеллажа минус 76 мм.</p> <p>Выдерживает статическую нагрузку до 150 кг.</p>
PP02		<p>Крепление пол-потолок с площадкой под саморез (используется с двумя винтами M5x8)</p> <p>Крепление пол-потолок с площадкой под саморез применяется в качестве нерегулируемой опоры для несущего профиля стеллажной системы. Крепится к профилю-стойке двумя винтами M5x8 и к полу-потолку с помощью саморезов (саморезы и дюбеля в комплект не входят, покупаются отдельно).</p> <p>Высота крепления: 13 мм.</p> <p>Допуск на одну опору = высота стеллажа минус 13 мм.</p> <p>Выдерживает статическую нагрузку до 180 кг.</p>
SP40		<p>Крепление к стене/полу закладное (торцевое) (в комплекте винт M4x8 – 4шт.)</p> <p>Применяется для крепления профиля к полу/стене. Требует присадки отверстий в профиле-стойке для установки соединительных винтов.</p> <p>Саморез и дюбель для крепления к стене или полу в комплект не входят.</p>
PD01		<p>Полкодержатель (используется с двумя винтами M5x10)</p> <p>Применяется для крепления деревянных полок (а также полок из ЛДСП, МДФ, тамбурата и т.п.). В качестве полок рекомендуем использовать ДСП толщиной от 16 до 28 мм.</p>
PD02		<p>Полкодержатель для полок из стекла (используется с двумя винтами M5x10)</p> <p>Рекомендуем использовать стеклянные полки толщиной 6 или 8 мм.</p>


Артикул	Изображение	Наименование/описание
PD03		Полкодержатель поворотный для наклонных полок (используется с двумя винтами M5x10) Применяется для полок из ДСП толщиной от 16 до 28 мм.
U1		Угловой элемент закладной Предназначен для соединения несущего профиля под прямым углом. Требуется запил профиля под углом 45° и присадка под сборочные винты. (в комплекте винт M4x8 – 8шт.)
K046		Крепление для навесных модулей Состоит из двух элементов. Один крепится к профилю с помощью закладного крепления, другой - к навесному модулю. (используется с двумя винтами M5x12)
D020		Штангодержатель Является опорным элементом для штанги овальной TR01. (используется с двумя винтами M5x10) Выдерживает нагрузку до 60 кг.
ZK03		Закладное крепление для навесных элементов Служит для крепления навесных элементов к профилю - стойке.
ZK01		Закладное крепление* Для установки навесных элементов к профилю-стойке, которое позволяет установить, снять или переставить навесной элемент без демонтажа стеллажа. При установке достаточно вставить крепление в паз профиля и повернуть отверткой до полной фиксации. Для демонтажа следует при помощи отвертки повернуть крепление против часовой стрелки до вертикального положения, и снять навесной элемент. *используется 2шт. на 1 элемент
W10		Винт потай для крепления навесных элементов и опор Винт потай диаметром 5 мм под шестигранный ключ для крепления навесных элементов и опор при сборке интерьерных стеллажей.
W12		Применение: винт M5x10 - для крепления всех навесных элементов к профилю-стойке, кроме K046.
W8		винт M5x12 - для крепления навесных элементов K046 к профилю-стойке. винт M5x8 - для фиксации профиля-стойки к опорам PP02.

1. МОНТАЖ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-ПОТОЛОК



КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-СТЕНА



КРЕПЛЕНИЕ П-ОБРАЗНОЕ



Рекомендуемая ширина монтажного проема – 600-1000 мм, глубина стеллажа – 400-600 мм.

1.1. КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-ПОТОЛОК (Рис.1)

Для определения длины алюминиевого профиля-стойки PA01 расчет производим по формуле:

**длина вертикального профиля = габаритная высота стеллажа минус 89 мм
(при использовании креплений PP01 + PP02).**

Нарезаем алюминиевый профиль PA01 в полученный размер.

Собираем крепление PP01.

Собираем крепление PP02.

В профиль-стойку PA01 снизу вставляем закладные элементы ZK03 в количестве, соответствующем числу навесных элементов.

Фиксируем крепления PP01 и PP02 к профилю-стойке PA01 при помощи саморезов.

Производим разметку пола и потолка, сверлим отверстия.

Выравниваем стойки-опоры PA01 по уровню и фиксируем их к полу и потолку при помощи саморезов.

1.2. КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-СТЕНА (Рис. 2)

Для определения длины алюминиевого профиля-стойки РА01 расчет производим по формуле:

**длина вертикального профиля = габаритная высота стеллажа минус 76 мм
(при использовании креплений РР01 + РР02).**

При сборке системы пол-стена необходимо предварительно запилить профиль РА01 под углом 45° и присадить под сборочные винты. Вертикальная и горизонтальная части стойки РА01 соединяются между собой под углом 90° при помощи углового элемента U1.

Собираем крепление РР02.

Собираем крепление РР01.

В профиль-стойку РА01 снизу вставляем закладные элементы ZK03 в количестве, соответствующем числу навесных элементов.


Фиксируем крепления РР01 и РР02 к профилю-стойке РА01 при помощи саморезов.

Производим разметку пола и стены, сверлим отверстия.

Устанавливаем крепление к стене и фиксируем при помощи саморезов.

Устанавливаем профиль-стойку РА01 с креплениями РР01 и РР02 к стене и полу, фиксируем при помощи саморезов.

2. МОНТАЖ НАПОЛНЕНИЯ



PD01

Крепление полок из ДСП или МДФ

Ширина полки = Ширина монтажного проема минус 2 мм
В качестве полок рекомендуем использовать ДСП толщиной от 16 до 28 мм



PD02

Крепление стеклянных полок

Ширина полки = Ширина монтажного проема минус 8 мм.
В качестве полок рекомендуем использовать стекло толщиной 6 или 8 мм.



PD03

Крепление наклонных полок

Ширина полки = Ширина монтажного проема минус 2 мм.
В качестве полок рекомендуем использовать ДСП толщиной от 16 до 28 мм

Рис. 4

2.1. МОНТАЖ ПОЛОК ИЗ ДСП, МДФ (Рис. 4)

Для расчета ширины полки необходимо из ширины монтажного проема вычесть 2 мм.

Производим разметку высоты полок.

К заранее установленным в профиль-стойку РА01 закладным элементам ZK03 закрепляем полкодержатель PD01 винтами М5х10,

Устанавливаем на держатель PD01 полку - до упора в стену.

Выравниваем полки по уровню и фиксируем их при помощи саморезов.

2.2. МОНТАЖ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК (Рис. 4)

Ширина полки = ширина монтажного проема минус 8 мм.

При монтаже стеклянных полок используем полкодержатель PD02.

Производим разметку высоты полок.

Закрепляем полкодержатели PD02 к ранее установленным закладным элементам ZK03.

Выкручиваем пластиковые адаптеры для зажима стекла.

Медленно устанавливаем стекло.

Закручиваем 2 пластиковых зажимных адаптера до полной фиксации стеклянной полки.

2.3. МОНТАЖ НАКЛОННЫХ ПОЛОК (Рис. 4)

Для расчета ширины полки необходимо из ширины монтажного проема вычесть 2 мм.



Производим разметку высоты полок.

К заранее установленным в профиль-стойку РА01 закладным элементам ZK03 закрепляем полкодержатель PD03 винтами М5х10.

Устанавливаем на держатели PD03 полку.

Фиксируем при помощи саморезов.

2.4. МОНТАЖ ЯЩИКОВ



Ширина секции = ширина монтажного проема минус 25 мм.


Крепление K046 (для навесных модулей) состоит из двух элементов.

Один закрепляем к профилю PA01 с помощью закладного крепления ZK03, другой – к навесному модулю.

Крепление K046 служит для навески на опорные профили PA01 мебельных модулей с выдвижными ящиками или другими аксессуарами.

Эти модули можно в случае необходимости снять и/или переставить в другое место без разборки стеллажа.

2.5. МОНТАЖ ШТАНГИ



Длина штанги рассчитывается по формуле: ширина монтажного проема минус 7 мм.

К заранее установленным в профиль-стойку PA01 закладным креплениям ZK03 закрепляем штангодержатели D020 винтами M5x10.

Устанавливаем штангу.

При установке штанги непосредственно под полкой минимальное расстояние между ними составляет 60 мм.